

Occorre evidenziare che tenuto conto il tempo trascorso (oltre dieci anni) le autovetture non sono marcianti, quindi necessitano sicuramente di due nuovi accumulatori (batterie) nonché di un meccanico specializzato che verifichi il funzionamento del motore di entrambe le autovetture in assenza delle chiavi di accensione e di apertura delle porte.

Il Coadiutore

Ing. Aldo Scarano