



FOTO 1 – Ingresso da Via Provinciale vista fossa ex pesa



FOTO 2 – Vista edificio F



FOTO 3 – Portineria edificio A



FOTO 4 – Vista lato est edificio F





FOTO 5 – Particolare lato est edificio F



FOTO 6 – Particolare lato est edificio F



FOTO 7 – Edificio G



FOTO 8 – Cabine Enel





FOTO 9 – Cabine Enel ed edificio G



FOTO 10 – Vista edifici G H I e Cabine Enel



FOTO 11 – Lato sud edificio F



FOTO 12 – Vista interna edificio F





FOTO 13 – Ulteriore vista interna edificio F



FOTO 14 – Ulteriore vista interna edificio F



FOTO 15 – Ulteriore vista interna edificio F



FOTO 16 – Ulteriore vista interna edificio F





FOTO 17 – Particolare fosse all'interno dell'edificio F



FOTO 18 – Ulteriore vista interna edificio F



FOTO 19 – Ulteriore vista interna edificio F



FOTO 20 – Ulteriore vista interna edificio F





FOTO 21 – Ulteriore vista interna edificio F



FOTO 22 – Vista tra edifici F, R e N sullo sfondo



FOTO 23 – Vista interna edificio R



FOTO 24 – Ulteriore Vista interna edificio R





FOTO 25 – Ulteriore Vista interna edificio R



FOTO 26 – Ulteriore Vista interna edificio R



FOTO 27 – Ulteriore Vista interna edificio R



FOTO 28 – Ulteriore Vista interna edificio R





FOTO 29 – Ulteriore Vista interna edificio R



FOTO 30 – Ulteriore Vista interna edificio R



FOTO 31 – Particolare copertura crollata edificio R



FOTO 32 – Ulteriore Vista interna edificio R





FOTO 33 – Ulteriore Vista interna edificio R



FOTO 34 – Ulteriore Vista interna edificio R



FOTO 35 – Vista del piazzale lato ovest dell'edificio R



FOTO 36 – Ulteriore vista del piazzale





FOTO 37 – Lato ovest edificio R



FOTO 38 – Piazzale sul lato ovest dell'edificio R



FOTO 39 – Vista edifici P e Q



FOTO 40 – Vista su edificio S demolito a ridosso dell'edificio R





FOTO 41 – Edificio Q



FOTO 42 – Vista esterna edificio P



FOTO 43 – Vista esterna edificio N lato nord-ovest



FOTO 44 – Vista edifici N, R e F





FOTO 45 – Vista interna edificio N



FOTO 46 – Vista interna edificio N



FOTO 47 – Vista interna edificio N



FOTO 48 – Vista interna edificio N






FOTO 49 – Vista interna edificio N



FOTO 50 – Vista interna edificio N



FOTO 51 – Vista da edificio N verso edificio F



FOTO 52 – Deposito oli





FOTO 53 – Distributore carburante



FOTO 54 – Distributore carburante



FOTO 55 – Deposito oli



FOTO 56 – Particolare edificio N





FOTO 57 – Interno deposito oli



FOTO 58 – Interno edificio N




FOTO 59 – Interno edificio N



FOTO 60 – area di manovra tra edificio N ed edificio F verso sud





FOTO 61 – Ulteriore vista area di manovra tra edificio N ed edificio F verso sud



FOTO 62 – Ulteriore vista esterna edificio N



FOTO 63 – Vista esterna edificio F



FOTO 64 – Piazzale esterno





FOTO 65 – Piazzale esterno



FOTO 66 – Edificio R



FOTO 67 – Edificio R



FOTO 68 – Vista esterna edificio R





FOTO 69 – Vista palazzina uffici edificio D



FOTO 70 – Vista facciata parziale edificio D



FOTO 71 Vista edificio D



FOTO 72 – Vista mensa edificio C





FOTO 73 – Interno mensa edificio C



FOTO 74 – Interno mensa edificio C



FOTO 75 – Interno mensa edificio C



FOTO 76 – Fossa ex pesa con edificio C





FOTO 77 – Vista edificio F



FOTO 78 – Particolare fossa ex pesa





FOTO 79 – Vista esterna portineria



FOTO 80 – Ingresso principale





FOTO 81 – Particolare recinzione esterna vista da mapp. 2278



FOTO 82 – Vista dall'esterno edificio F e cabina Enel





FOTO 83 – Particolare edifici comunali per la manutenzione dell'acquedotto su mapp. 2278



FOTO 84 – Ulteriore vista edifici comunali per la manutenzione dell'acquedotto su mapp. 2278





FOTO 85 – Edificio F visto dall'esterno della recinzione da Via Provinciale per Sironè



FOTO 86 – Edificio N visto dalla Via Provinciale per Sironè



FOTO 87 – Edificio F visto dalla Via Provinciale per Sirone



FOTO 88 – Edificio F visto dalla Via Provinciale per Sirone





FOTO 89 – Vista interna edificio G



FOTO 90 – Vista interna edificio G



FOTO 91 – Vista interna edificio G



FOTO 92 – Vista interna edificio H





FOTO 93 – Vista interna edificio H



FOTO 94 – Vista interna edificio H



FOTO 95 – Vista interna palazzina uffici edificio D



FOTO 96 – Vista interna palazzina uffici edificio D





FOTO 97 – Vista interna palazzina uffici edificio D



FOTO 98 – Vista interna palazzina uffici edificio D



FOTO 99 – Vista interna palazzina uffici edificio D



FOTO 100 – Vista interna palazzina uffici edificio D





FOTO 101 – Vista interna palazzina uffici edificio D



FOTO 102 – Vista interna palazzina uffici edificio D



FOTO 103 – Vista interna palazzina uffici edificio D



FOTO 104 – Vista interna palazzina uffici edificio D





FOTO 105 – Vista interna palazzina uffici edificio D



FOTO 106 – Vista interna palazzina uffici edificio D



FOTO 107 – Vista interna palazzina uffici edificio D



FOTO 108 – Vista interna palazzina uffici edificio D






FOTO 109 – Vista interna palazzina uffici edificio D



FOTO 110 – Vista edificio E dalla palazzina edificio D



FOTO 111 – Vista edificio E dalla palazzina edificio D




FOTO 112 – vista interna edificio P





FOTO 113 – vista interna edificio P



FOTO 114 – vista interna edificio P



FOTO 115 – Particolare copertura in eternit edificio Q



FOTO 116 – Vista interna edificio R





FOTO 117 – Vista piazzale antistante edificio R



FOTO 118 – Vista piazzale antistante edificio R



FOTO 119 – Vista edifici R, Q e P



FOTO 120 – Vista edificio N





FOTO 121 – Vista edifici N, F e R



FOTO 122 – Vista interna edificio N



FOTO 123 – Vista edificio N lato sud



FOTO 124 – Vista edificio M





FOTO 125 – Vista edificio M



FOTO 126 – Vista edificio M





FOTO 127 – Vista edificio M



FOTO 128 – Vista palazzina uffici facciata nord





FOTO 129 – Vista portineria



FOTO 130 – Particolare interno portineria



FOTO 131 – Particolare interno portineria



FOTO 132 – Particolare interno portineria





FOTO 133 – Particolare interno portineria



FOTO 134 – Particolare interno portineria




FOTO 135 – Particolare interno portineria



FOTO 136 – Vista tettoia portineria





FOTO 137 – Locale interrato sotto portineria



FOTO 138 – Locale interrato portineria



FOTO 139 – Retro portineria



FOTO 140 – Ingresso mensa edificio C





FOTO 141 – Vista mensa edificio C



FOTO 142 – Vista edificio D



FOTO 143 – Vista interna edificio E



FOTO 144 – Vista interna edificio E





FOTO 145 – Vista interna edificio E




FOTO 146 – Vista interna edificio E



FOTO 147 – Vista interna edificio E



FOTO 148 – Vista interna edificio E





FOTO 149 – Vista edificio N



FOTO 150 – Prospetto edificio P



FOTO 151 – Vista interna edificio Q



FOTO 152 – Vista esterna edificio Q





FOTO 153 – Vista esterna edificio Q



FOTO 154 – Vista verso edificio O





FOTO 155 – Vista edificio O demolito



FOTO 156 – Vista locale quadri elettrici edificio O





FOTO 157 – Vista edificio P



FOTO 158 – Vista interna edificio N




FOTO 159 – Vista interna edificio N



FOTO 160 – Particolare copertura edificio N





FOTO 161 – Vista edificio M



FOTO 162 – Vista edificio L



FOTO 163 – Vista edificio I



FOTO 164 – Vista interna edificio I





FOTO 165 – Vista interna edificio H



FOTO 166 – Vista interna edificio H




FOTO 167 – Vista interna edificio H



FOTO 168 – Particolare copertura edificio F