

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE
Via R. Marcolongo, 20, 00146 - ROMA

Scala : -

Piano: S1

Interno: -

Stato: Libero

Superficie ragguagliata totale mq : 634

Anno di costruzione: ANTE '67

Identificativi catastali:

FOGLIO 797; Part. 154; SUB 1;

Descrizione Unità immobiliare:

Locale adibito a magazzino con due bagni

Pertinenze: NESSUNA

Ubicazione:

Il fabbricato ricade nel Municipio XI nel quartiere Portuense della città di Roma. La zona è servita da trasporto pubblico su gomma con diverse linee urbane ed è ubicato a poca distanza dalla stazione ferroviaria Trastevere.



Caratteristiche dell'edificio:

Il fabbricato in cui ricade il bene è costituito da piano seminterrato S1, Piano Terra e 8 piani superiori distribuiti in 4 scale. Al piano seminterrato sono presenti cantine. Al piano terra sono presenti negozi ed appartamenti economici. Ai piani superiori sono presenti solo appartamenti. Le pareti esterne sono rivestite di marmo al piano terra e con mattoncini ai piani superiori.

Finiture dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria

Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria