


ALLEGATO 2

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA COMPLESSO

INQUADRAMENTO COMPLESSO



Note

Complesso di Via Ponzio Cominio 56/II . Edificio posto al centro tra due edifici simili.

STATO CONSERVATIVO AREE ESTERNE COMPLESSO



Descrizione

Vialetto di accesso al complesso



Descrizione

Altra vista

STATO CONSERVATIVO IMPIANTI AREE ESTERNE COMPLESSO



Descrizione

Canna fumaria centrale termica



Descrizione

Posizione contatori

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FABBRICATO

PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE CONI OTTICI FABBRICATO



Note

Fabbricato con viste

FRONTI PRINCIPALI FABBRICATO



Descrizione

Vista 1



Descrizione

Vista 2



Descrizione

Vista 3



Descrizione

Vista 4

STATO CONSERVATIVO INVOLUCRO EDILIZIO E FINITURE FABBRICATO



Descrizione

Fronte tipico



Descrizione

Altro fronte

Report Fotografico



Report Fotografico



Report Fotografico



Report Fotografico




Report Fotografico



Report Fotografico



Report Fotografico



Report Fotografico



Report Fotografico



Report Fotografico



Report Fotografico



STATO CONSERVATIVO IMPIANTI FABBRICATO



Descrizione

Accesso centrali termiche



Descrizione

Una delle 2 caldaie