



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE
Corso Corsica 4, '10134 - Torino

Scala: -

Piano: PT

Interno: '03

Stato: Libero

Superficie ragguagliata totale mq: 119 mq

Anno di costruzione: 1960

Identificativi catastali:

unità commerciale categoria C1 foglio 1423 particella 72 sub 32

Descrizione Unità immobiliare:

Unità immobiliare ad uso negozio posta ai piano T - S1, è composta da un unico grande ambiente con il bagno che si trova sul lato posteriore. E' accessibile da Corso Corsica tramite 2 porte in metallo con vetrina

Pertinenze:

-

Ubicazione:

La zona è servita da numerosi servizi pubblici tra cui farmacie, hotel, chiese, banche, commissariato di polizia, nucleo gdf e scuole di vario ordine e grado. Numerose le linee di trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, che collegano il quartiere

Caratteristiche dell'edificio:

L'immobile è ubicato all'interno di un cortile accessibile da Via Asuncion al civico 40. Realizzato negli anni Sessanta, è un edificio isolato che si sviluppa su un unico piano fuori terra in cemento armato a copertura piana.

Finiture dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.

Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE
Corso Corsica 4, '10134 - Torino

Scala: -

Piano: S1

Interno: '26

Stato: Libero

Superficie ragguagliata totale mq: 6 mq

Anno di costruzione: 1960

Identificativi catastali:

unità secondaria categoria C2 foglio 1423 particella 72 sub 52

Descrizione Unità immobiliare:

Unità immobiliare ad uso cantina posta al piano interrato S1.

Pertinenze:

-

Ubicazione:

La zona è servita da numerosi servizi pubblici tra cui farmacie, hotel, chiese, banche, commissariato di polizia, nucleo gdf e scuole di vario ordine e grado. Numerose le linee di trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, che collegano il quartiere

Caratteristiche dell'edificio:

L'immobile è ubicato all'interno di un cortile accessibile da Via Asuncion al civico 40. Realizzato negli anni Sessanta, è un edificio isolato che si sviluppa su un unico piano fuori terra in cemento armato a copertura piana.

Finiture dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.

Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.