

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## **SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE** **Via Porino, 43, '10134 - Torino**

**Scala:** U  
**Piano:** 02  
**Interno:** '05  
**Stato:** Libero  
**Superficie ragguagliata totale mq:** 53  
**Anno di costruzione:** 1960

### **Identificativi catastali:**

unità residenziale categoria A3 foglio 1423 particella 215 sub 32

### **Descrizione Unità immobiliare:**

Unità immobiliare ad uso abitazione posta al piano secondo, raggiungibile da vano scale e ascensore, composta da 3,5 vani catastali. Internamente l'appartamento è composto da un ingresso con corridoio, 2 camere, cucinino, un bagno e balcone.

### **Pertinenze:**

Abitazione

### **Ubicazione:**

La zona è servita da numerosi servizi pubblici tra cui farmacie, hotel, chiese, banche, commissariato di polizia, nucleo gdf e scuole di vario ordine e grado. Numerose le linee di trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, che collegano il quartiere S

### **Caratteristiche dell'edificio:**

L'immobile è ubicato all'interno di un cortile accessibile da Via Asuncion al civico 40. Realizzato negli anni Sessanta, è un edificio isolato che si sviluppa su un unico piano fuori terra in cemento armato a copertura piana.

### **Finiture dell'unità immobiliare:**

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.

### **Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:**

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE**  
**Via Porino, 43, '10134 - Torino**

**Scala:** -

**Piano:** S1

**Interno:** '15

**Stato:** Libero

**Superficie ragguagliata totale mq:** 7 mq

**Anno di costruzione:** 1960

**Identificativi catastali:**

unità secondaria categoria C2 foglio 1423 particella 215 sub 31

**Descrizione Unità immobiliare:**

Unità immobiliare ad uso cantina posta al piano interrato S1.

**Pertinenze:**

Cantina

**Ubicazione:**

La zona è servita da numerosi servizi pubblici tra cui farmacie, hotel, chiese, banche, commissariato di polizia, nucleo gdf e scuole di vario ordine e grado. Numerose le linee di trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, che collegano il quartiere

**Caratteristiche dell'edificio:**

L'immobile è ubicato all'interno di un cortile accessibile da Via Asuncion al civico 40. Realizzato negli anni Sessanta, è un edificio isolato che si sviluppa su un unico piano fuori terra in cemento armato a copertura piana.

**Finiture dell'unità immobiliare:**

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.

**Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:**

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE**  
**Via Porino, 43, '10134 - Torino**

**Scala:** -  
**Piano:** S1  
**Interno:** '13  
**Stato:** Libero  
**Superficie ragguagliata totale mq:** 7 mq  
**Anno di costruzione:** 1960

**Identificativi catastali:**

unità secondaria categoria C2 foglio 1423 particella 215 sub 33

**Descrizione Unità immobiliare:**

Unità immobiliare ad uso cantina posta al piano interrato S1.

**Pertinenze:**

Cantina

**Ubicazione:**

La zona è servita da numerosi servizi pubblici tra cui farmacie, hotel, chiese, banche, commissariato di polizia, nucleo gdf e scuole di vario ordine e grado. Numerose le linee di trasporto pubblico, sia su gomma che su ferro, che collegano il quartiere

**Caratteristiche dell'edificio:**

L'immobile è ubicato all'interno di un cortile accessibile da Via Asuncion al civico 40. Realizzato negli anni Sessanta, è un edificio isolato che si sviluppa su un unico piano fuori terra in cemento armato a copertura piana.

**Finiture dell'unità immobiliare:**

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.

**Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:**

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.