




ABITAZIONE interno 96 - piano Quarto - scala VIII

Rappresentazione come da RILIEVO ottobre 2013




Pal D

Stralcio PROGETTO prot 34187 del 1951 - PIANO TIPO



Stralcio planimetria CATASTALE del 15/03/1967

fg 194 - part 162 - sub 21



DIFFORMITA' RILEVATE

- Difformità non legittime da rimuovere
- Difformità oggetto di Domanda di Condono
- Difformità esterne sanabili
- Cessione vano
- Accorpamento vano



1 - Ampliamento a destinazione residenziale per sup netta totale di circa mq 12,90
 Domanda di Condono 87/238783/6 richiesta per una superficie residenziale di mq 9,60.
 Si consiglia la presentazione di documentazione aggiuntiva completa di visura storica, planimetria aggiornata, modulo-descrizione lavori e relazione esplicativa per rettifica della superficie.
 Richiesta di inserimento di sot in tipologia 7 per le modifiche interne con cessione di vano (in difformità dal progetto ed osservabili dalla planimetria del 1967)

2 - (opere di manutenzione straordinaria MS) Diversa distribuzione interna
 2 - (opere di manutenzione straordinaria MS) Cessione di vano

■ * Presso il Catasto:
 VISURA Modifica/inserimento "scala e palazzina"
 PLANIMETRIA Inserimento "scala-interno-palazzina"
 Errata rappresentazione della veranda

(eventuali) PRATICHE da PRESENTARE:


- Docfa con planimetria per inserimento dati
- Doc aggiuntiva Domanda di Condono
- CILA per opere eseguite post condono

ABITAZIONE int 96

Piano Quarto - Scala 8 - Edificio D

h = 3,15 m

cortile condominiale



cortile condominiale

