


ABITAZIONE interno 8 - piano Terzo - scala XI


Rappresentazione come da RILIEVO ottobre 2013

Stralcio PROGETTO prot 40888 del 1955 - PIANO TIPO

DIFFORMITA' RILEVATE




- Difformità non legittime da rimuovere
- Difformità oggetto di Domanda di Condono
- Difformità esterne sanabili
- Cessione vano
- Accorpamento vano



Planimetria CATASTALE del 15/03/1967

fg 194 - part 157 - sub 8



1 - Ampliamento a destinazione residenziale per sup netta totale di circa mq 2,40.
 Domanda di Condono 87/238840/8 richiesta per una superficie residenziale di mq 5,28.
 Si consiglia la presentazione di documentazione aggiuntiva completa di visura storica, planimetria aggiornata, modulo-descrizione lavori e relazione esplicativa.


Richiesta di ampliamento della superficie in funzione del punto 2 (osservabile dalla planimetria del 1967)

- 2 - Chiusura di terrazzo coperto, non oggetto di alcuna Domanda di Condono. Da rimuovere
- 3 - Riduzione di cubatura
- 4 - (opere di manutenzione straordinaria MS) Diversa distribuzione interna
- 5 - Riduzione finestra

* Presso il Catasto:
 VISURA Modifica/inserimento "scala-palazzina"
 PLANIMETRIA Errata planimetria

(eventuali) PRATICHE da PRESENTARE:

- Docfa con planimetria ed inserimento di dati
- Doc aggiuntiva Domanda di Condono
- SCIA per modifiche eseguite



Pal F




ABITAZIONE int 8

Piano Terzo - Scala 11 - Edificio F

h = 2,95 m

cortile condominiale



cortile condominiale

