



ABITAZIONE interno 35 - piano Quarto - scala III


Rappresentazione come da RILIEVO ottobre 2013



Pal B




Stralcio PROGETTO prot 34187 del 1951 - PIANO TIPO




Stralcio planimetria CATASTALE del 15/03/1967

fg 194 - part 156 - sub 10



DIFFORMITA' RILEVATE

- Difformità non legittime da rimuovere
- Difformità oggetto di Domanda di Condono
- Difformità esterne sanabili
- Cessione vano
- Accorpamento vano



1 - L'unità non è oggetto di alcuna domanda di Condono. Dunque le opere di parziale chiusura del balcone si ritengono non legittime da rimuovere

2 - (opere di manutenzione straordinaria MS) Diversa distribuzione interna
 2 - (opere di manutenzione straordinaria MS) Accorpamento di vano

- * Presso il Catasto:
- VISURA Modifica/inserimento "palazzina"
- PLANIMETRIA Inserimento "scala-interno-palazzina"
- errata rappresentazione della veranda

(eventuali) PRATICHE da PRESENTARE:
 -- Docfa con planimetria e inserimento dati
 -- SCIA per rimozione opere non sanabili (da eseguire) e per opere eseguite