



ABITAZIONE interno 70 - piano Terzo - scala VI


Rappresentazione come da RILIEVO ottobre 2013



Pal C




Stralcio PROGETTO prot 34187 del 1951 - PIANO TIPO




Stralcio planimetria CATASTALE del 15/03/1967

fg 194 - part 160 - sub 20



DIFFORMITA' RILEVATE

- Difformità non legittime da rimuovere
- Difformità oggetto di Domanda di Condono
- Difformità esterne sanabili
- Cessione vano
- Accorpamento vano



1 - Le opere di chiusura di parte del balcone, non sono oggetto di alcuna Domanda di Condono e si ritengono non sanabili, da rimuovere ma, tra la documentazione esiste un errore e si ritiene che l'unità immobiliare int 70 potrebbe essere oggetto di domanda di Condono L47/85 prot 87/238814/8 per mq 9,60. Si consiglia di inviare la documentazione aggiuntiva (descrizione lavori - stato opere - visura storica e planimetria e relazione esplicativa e foto specifiche)

2 - (opere di manutenzione straordinaria MS) Diversa distribuzione interna

- * Presso il Catasto:
- VISURA Modifica/inserimento "palazzina"
- PLANIMETRIA Inserimento "scala-interno-palazzina"
- Errata rappresentazione "cessione/accorpamento" vano
- Errata rappresentazione della veranda


(eventuali) PRATICHE da PRESENTARE:
 -- Docfa con planimetria ed inserimento di dati
 -- Doc aggiuntiva Domanda di Condono

ABITAZIONE int 70

Piano Terzo - Scala 6 - Edificio C

h = 3,15 m

cortile condominiale



cortile condominiale

