



ABITAZIONE interno 78 - piano Primo - scala VII


Rappresentazione come da RILIEVO ottobre 2013



Pal D




Stralcio PROGETTO prot 34187 del 1951 - PROSPETTI




DIFFORMITA' RILEVATE

- Difformità non legittime da rimuovere
- Difformità oggetto di Domanda di Condono
- Difformità esterne sanabili
- Cessione vano
- Accorpamento vano



Stralcio planimetria CATASTALE del 15/03/1967

fg 194 - part 162 - sub 3



1 - Nel fascicolo progettuale prot 34187/51, manca la rappresentazione grafica del piano terra e del piano primo. La rappresentazione del piano "tipo" non si prende in considerazione in quanto le caratteristiche del piano primo sono molto più simili alla rappresentazione del piano terra. Dunque, il confronto con l'attuale stato dei luoghi, viene effettuato in base ai prospetti. Si specificano due punti in particolare al fine di constatare la conformità di tali parti

La diversa distribuzione interna non viene inserita in quanto non presente una planimetria di riferimento urbanisticamente legittima

- * Presso il Catasto:
- VISURA Modifica/inserimento "scala e palazzina"
- PLANIMETRIA Inserimento "scala-interno-palazzina"
- Errata rappresentazione veranda

(eventuali) PRATICHE da PRESENTARE:
-- Docfa con planimetria per inserimento di dati