

SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE PIAZZA DELLA VITTORIA 59, 57125 - LIVORNO

Scala: Piano: 03
Interno: Stato: Libero

Superfice ragguagliata totale mq: 150

Anno di costruzione: Dalla documentazione presente agli atti il solo piano terra del fabbricato è esistente al 1953, successivamente, è stato rilasciato, con Delibera n. 53234 del 25/07/1955, Permesso a Costruire per la sopraelevazione di due piani destinati ad abitazione,mentre il piano terra veniva adibito a uso di negozi e garages privati. Tale permesso è stato seguito da autorizzazione di abitabilità risalente al 31/08/1956.

Identificativi catastali:

Unità principale categoria A2 foglio 28 particella 107 sub 11

Descrizione Unità immobiliare:

Abitazione posta al piano terzo composta da un vano ingresso, un ampio locale soggiorno con balcone con affaccio su Piazza della Vittoria, tre camere di cui una di passaggio (due con balcone), un ripostiglio senza finestra, un bagno con adiacente cucina con affaccio su di un balconcino posto sul retro dell'edificio. **Pertinenze:**

-

Ubicazione:

Il Fabbricato è situato in una zona centrale della città altamente urbanizzata, ad ovest della centralissima Piazza Attias. Nella zona sono presenti numerosi servizi: strutture scolastiche, banche, uffici e attività commerciali di piccola e grande distribuzione. La zona è ben collegata con il resto della città tramite linee di trasporto pubblico e dalla presenza di arterie urbane a livello cittadino, mentre le infrastrutture extraurbane risultano distanti. Sono presenti parcheggi a pagamento e parcheggi riservati ai possessori di contrassegno di autorizzazione alla sosta. La presenza di aree verdi cittadine e parchi pubblici nelle vicinanze contribuisce a rendere la zona ancora più piacevole e vivibile.

Caratteristiche dell'edificio:

Il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto di valutazione è costituito da un corpo di fabbrica sviluppato su quattro piani fuori terra, ad uso commerciale al piano terreno e residenziale ai piani superiori. Lo stesso è servito da una corte ad uso condominiale dalla quale si accede ai box ed ai locali ripostiglio che fanno parte del corpo di fabbrica secondario, sviluppati ad un solo piano fuori terra. Il fabbricato presenta struttura portante in cemento armato costituita da plinti, travi rovesce, pilastri e travi a spessore o ricalate, solai in laterizio armato. Le murature perimetrali di tamponamento risultano realizzate con doppia parete di laterizio forato e malta di calce bastarda. Le murature divisorie interne in laterizio forato e malta hanno uno spessore di 8 cm., mentre quelle di separazione tra le diverse unità immobiliari misurano uno spessore di 20 cm. La copertura del fabbricato principale è costituita da due falde inclinate con struttura portante in legno e tegole, mentre la copertura della parte dell'edificio sviluppata ad un solo piano fuori terra è a terrazzo.

Finiture dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.

Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.



SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE

VIA POGGIALI 17, 57125 - LIVORNO

Scala: Piano: PT
Interno: Stato: Libero

Superfice ragguagliata totale mq: 18

Anno di costruzione: Dalla documentazione presente agli atti il solo piano terra del fabbricato è esistente al 1953, successivamente, è stato rilasciato, con Delibera n. 53234 del 25/07/1955, Permesso a Costruire per la sopraelevazione di due piani destinati ad abitazione,mentre il piano terra veniva adibito a uso di negozi e garages privati. Tale permesso è stato seguito da autorizzazione di abitabilità risalente al 31/08/1956.

Identificativi catastali:

Unità secondaria categoria C6 foglio 28 particella 107 sub 604

Descrizione Unità immobiliare:

Locale ad uso box - garage, posto nella corte interna del fabbricato, con accesso carrabile da via Poggiali civico 17. Il garage misura 18 mq. Presenta serranda metallica di chiusura verniciata color verde e pavimentazione in mattonelle in cemento. Internamente il locale di pianta rettangolare è intonacato e tinteggiato.

Pertinenze:

-

Ubicazione:

Il Fabbricato è situato in una zona centrale della città altamente urbanizzata, ad ovest della centralissima Piazza Attias. Nella zona sono presenti numerosi servizi: strutture scolastiche, banche, uffici e attività commerciali di piccola e grande distribuzione. La zona è ben collegata con il resto della città tramite linee di trasporto pubblico e dalla presenza di arterie urbane a livello cittadino, mentre le infrastrutture extraurbane risultano distanti. Sono presenti parcheggi a pagamento e parcheggi riservati ai possessori di contrassegno di autorizzazione alla sosta. La presenza di aree verdi cittadine e parchi pubblici nelle vicinanze contribuisce a rendere la zona ancora più piacevole e vivibile.

Caratteristiche dell'edificio:

Il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto di valutazione è costituito da un corpo di fabbrica sviluppato su quattro piani fuori terra, ad uso commerciale al piano terreno e residenziale ai piani superiori. Lo stesso è servito da una corte ad uso condominiale dalla quale si accede ai box ed ai locali ripostiglio che fanno parte del corpo di fabbrica secondario, sviluppati ad un solo piano fuori terra. Il fabbricato presenta struttura portante in cemento armato costituita da plinti, travi rovesce, pilastri e travi a spessore o ricalate, solai in laterizio armato. Le murature perimetrali di tamponamento risultano realizzate con doppia parete di laterizio forato e malta di calce bastarda. Le murature divisorie interne in laterizio forato e malta hanno uno spessore di 8 cm., mentre quelle di separazione tra le diverse unità immobiliari misurano uno spessore di 20 cm. La copertura del fabbricato principale è costituita da due falde inclinate con struttura portante in legno e tegole, mentre la copertura della parte dell'edificio sviluppata ad un solo piano fuori terra è a terrazzo.

Finiture dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.

Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.



SCHEDA INFORMATIVA UNITA' IMMOBILIARE PIAZZA DELLA VITTORIA 59, 57125 - LIVORNO

Scala: -Piano: PT Interno: -Stato: Libero

Superfice ragguagliata totale mq: 3

Anno di costruzione: Dalla documentazione presente agli atti il solo piano terra del fabbricato è esistente al 1953, successivamente, è stato rilasciato, con Delibera n. 53234 del 25/07/1955, Permesso a Costruire per la sopraelevazione di due piani destinati ad abitazione,mentre il piano terra veniva adibito a uso di negozi e garages privati. Tale permesso è stato seguito da autorizzazione di abitabilità risalente al 31/08/1956.

Identificativi catastali:

Unità secondaria categoria C2 foglio 28 particella 107 sub 610

Descrizione Unità immobiliare:

Locale ad uso ripostiglio posto al piano terreno. Il piccolo vano, presenta pianta rettangolare, porta in legno verniciata color verde, pavimento inmattonelle in ceramica e intonaco tinteggiato. Il locale misura mq.3.

Pertinenze:

-

Ubicazione:

Il Fabbricato è situato in una zona centrale della città altamente urbanizzata, ad ovest della centralissima Piazza Attias. Nella zona sono presenti numerosi servizi: strutture scolastiche, banche, uffici e attività commerciali di piccola e grande distribuzione. La zona è ben collegata con il resto della città tramite linee di trasporto pubblico e dalla presenza di arterie urbane a livello cittadino, mentre le infrastrutture extraurbane risultano distanti. Sono presenti parcheggi a pagamento e parcheggi riservati ai possessori di contrassegno di autorizzazione alla sosta. La presenza di aree verdi cittadine e parchi pubblici nelle vicinanze contribuisce a rendere la zona ancora più piacevole e vivibile.

Caratteristiche dell'edificio:

Il fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto di valutazione è costituito da un corpo di fabbrica sviluppato su quattro piani fuori terra, ad uso commerciale al piano terreno e residenziale ai piani superiori. Lo stesso è servito da una corte ad uso condominiale dalla quale si accede ai box ed ai locali ripostiglio che fanno parte del corpo di fabbrica secondario, sviluppati ad un solo piano fuori terra. Il fabbricato presenta struttura portante in cemento armato costituita da plinti, travi rovesce, pilastri e travi a spessore o ricalate, solai in laterizio armato. Le murature perimetrali di tamponamento risultano realizzate con doppia parete di laterizio forato e malta di calce bastarda. Le murature divisorie interne in laterizio forato e malta hanno uno spessore di 8 cm., mentre quelle di separazione tra le diverse unità immobiliari misurano uno spessore di 20 cm. La copertura del fabbricato principale è costituita da due falde inclinate con struttura portante in legno e tegole, mentre la copertura della parte dell'edificio sviluppata ad un solo piano fuori terra è a terrazzo.

Finiture dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.

Impianti tecnologici dell'unità immobiliare:

L'unità immobiliare necessita di interventi di manutenzione straordinaria.