

PERIZIA ASSEVERATA / GIURATA VALUTATIVA DI STIMA

Roma 01/09/2023

Io sottoscritto Stefano Cerrone nella qualità di Perito ed Esperto di Auto d'Epoca, Iscritto ai ruoli nelle CCIAA di Torino e Roma ed all'Albo dei CTU Tribunale Civile di Roma

Su mandato di : Dott.ssa Giuliana Cosentino per Agenzia Nazionale per la Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Direzione Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali Ufficio Alienazione Beni

ho preso in esame il veicolo in oggetto ed ho redatto la seguente perizia composta di 12 pagine compresa questa

Auto : **MERCEDES CLASSE E 320 CDI-2008**



Targa: FK563DL (ex DR284YC) Telaio: WDB2110221B222622 Km.: NR

In fede

Stefano Cerrone

Perito ed Esperto iscritto ai ruoli delle C.C.I.A.A. Roma - Carrozzerie e Accessori - Torino - Auto Motoveicoli d'epoca e di Interesse storico
Iscritto all'Albo dei CTU Tribunale Civile di Roma-Perito Consulente della Guardia di Finanza

- 1) verifica dello stato del bene e determinazione del valore attuale
- 2) Individuazione dei necessari interventi di riparazione e ripristino .
- 3) Formulazione preventivo di spesa per manutenzione
- 4) determinazione del valore a seguito di intervento
- 5) determinazione dell'importo da porre a base d' asta.

In relazione ai quesiti posti , vado a rispondere puntualmente:

- 1) verifica dello stato del bene e determinazione del valore attuale
 - La carrozzeria della vettura si presenta in discreto stato di conservazione generale in luogo aperto e scoperto, non presenta tracce visibili di ruggine .
 - il tempo di permanenza all'aperto, non ha danneggiato il rivestimento interno e del cruscotto sotto l'azione del sole.
 - Il colore del veicolo è "Grigio Medio Metallizzato"
 - La batteria è completamente scarica, e la sua funzionalità è dubbia.
 - L'abitacolo interno è in buono stato di conservazione, con tracce di muffe , da ripulire .
 - La parte superiore della maniglia del vano porta oggetti sul tunnel centrale è assente.
 - Il cruscotto rivestito in radica di legno è integro ed in buono stato.
 - I legni degli sportelli , in radica , sono integri
 - La pelle dei rivestimenti, di colore nero, non è lisa, in buono stato anche se sporca e con tracce di muffa in alcune parti.
 - Non è possibile verificare lo stato della parte meccanica, in quanto la vettura non è marciante se non dopo attenta verifica funzionale delle parti meccaniche .
 - Non si tenta un avviamento forzato del motore per evitare rischi di eventuali danni e non è possibile rilevare il chilometraggio a causa di mancanza alimentazione elettrica.
 - Non si tenta di alimentare l'impianto elettrico forzatamente per evitare eventuali cortocircuiti.
 - Le gomme ed i cerchi in lega sono in discreto stato, i pneumatici sono da sostituire in quanto cristallizzati.
 - l'aspetto visivo esteriore della carrozzeria è discreto , la vernice è coperta da uno strato di sporco dovuto in parte alla vegetazione circostante, una delle cornici superiore del paraurti posteriore sx è mancante.
 - La ruota in lega anteriore dx e stata sostituita da una ruota di emergenza in ferro.
 - Il vano motore è in ordine anche se sporco e non presenta tracce di perdite di liquidi .

Attualmente il valore del bene, viene quantificato in euro:

3.600,00 (tremilaseicento/00)

2) Individuazione dei necessari interventi di riparazione e ripristino .

- Accurata pulizia degli interni e trattamento della pelle di rivestimento dei sedili e dei legni interni con prodotti specifici.
- Sostituzione di tutti i liquidi e verifica degli impianti elettrici, di alimentazione carburante e impianto frenante.
- Lucidatura completa della carrozzeria
- Sostituzione dei filtri aria/olio /particolato ed accessori.
- Sostituzione di tutte le cinghie in gomma del motore
- Sostituzione degli pneumatici
- Sostituzione della batteria
- Verifica stato usura dei dischi /pasticche dell'impianto frenante
- Tagliando generale e stato di funzionamento , con verifica funzionale mediante presa OBD2, preferibilmente presso officina specializzata Mercedes

3) Formulazione preventivo di spesa per manutenzione

Per l'esecuzione dei succitati lavori di ripristino , si prevede una spesa non inferiore ad **Euro 1.300,00(milletrecento/00)**

N.B. Tengo a sottolineare, che non essendo possibile dallo scrivente, verificare con certezza lo stato di funzionamento meccanico del veicolo prima della custodia in deposito e non essendo possibile eseguire alcun test funzionale , tali previsioni di spesa per la revisione sono da intendersi come " mezzo in stato di funzionamento al periodo di deposito" .

4) Determinazione del valore a seguito di intervento

Valutabile a seguito dell'intervento di manutenzione

Euro 7500,00(settemilacinquecento/00)

5) Determinazione dell'importo da porre a base d' asta.

In caso di vettura posta in asta **SENZA** operazioni di ripristino il valore di base d'asta e di

Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00)

in caso di vettura posta in asta **CON** operazioni di ripristino il valore di base d'asta e di

Euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00)

ASSEVERA

Il sottoscritto *Stefano Cerrone*, carta di identità rilasciata da:
Ministero dell'Interno-Comune di Roma
in data *09/12/2019* numero *CA39024FQ*
dichiara, di assumere con la presente asseverazione, la qualità di persona
esercitante un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del
Codice Penale, e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge per la falsità
nelle dichiarazioni rese in tale veste e dichiara

*" di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi al
solo scopo di far conoscere la verità"*

Letto, confermato e sottoscritto

Firmato da stefano
cerrone

il 11/09/2023 alle
20:39:25 UTC

Stefano Cerrone

ALLEGATI



SISTEMA INFORMATIVO A.C.I.

Automobile Club d'Italia

CONSULTAZIONE

DATI DELLA RICHIESTA

TARGA: FK563DL - TIPO VEICOLO: AUTOVEICOLO - DATA: 31/03/2022

DATI DEL VEICOLO

Targa	FK563DL
Targa Precedente	DR284YC
Telaio	WDB2110221B222622
Fabbrica / Tipo	DAIMLERCHRYSLER AG MB211 U020L0NZBBA511
Modello Commerciale	MERCEDES CLASSE E 320 CDI
Data Immatricolazione	27/06/2008
Data Rilascio Carta Circolazione	23/08/2017
KW	165,00
Classe / Uso	AUTOVEICOLO / PRIVATO
Carrozzeria	SPECIALE
Specialita'	ATTREZZATO CON AMBULATORIO O LABORATORIO MOBILE
Cilindrata	2987
Alimentazione	GASOLIO
Tara	1750
Portata	525
Peso Complessivo	2275
Dispositivo Antinquinamento	SI
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2
Ultima Formalita'	CONFISCA
Data Ultima Formalita'	11/03/2019
R.P.	D887745K

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	D887745K
del	11/03/2019
Atto	SENTENZA
Data Atto	20/02/2019

Proprietario

Sesso / Tipo Societa'	ERARIO DELLO STATO
Codice Fiscale	PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Comune di residenza	80207790587
Indirizzo	ROMA (RM)
Codice Comune Residenza Ministero Finanze	VIA VENTI SETTEMBRE - 00187
Codice Comune Residenza ISTAT	H501
	091

ANNOTAZIONI

Numero precedenti intestazioni 2
 Non rilasciato documento a seguito dell'ultima formalita'
 Non risultano iscritte ipoteche/privilegi
 Non risultano iscritti gravami
 Rilasciata copia d'ufficio al P.R.A. di ROMA
 Consultazione effettuata il 31/03/2022 17:56:04

NON COSTITUISCE CERTIFICAZIONE

Prodotto il 31/03/2022 alle 17:56:04

Pagina 1 di 1



3/4 Anteriore DX



3/4 Anteriore SX

Particolare strumentazione





Cruscotto lato guida



Cofano Anteriore

Interni lato guida




Interni lato sedili posteriori






Stefano Cerrone





Cruscotto lato passeggero



Particolare Ruota anteriore DX.

