

DESCRIZIONE

Locali di deposito ubicati al secondo piano cantinato dell'edificio, accessibile sia dal corpo scala condominiale che dall'ingresso carrabile al civico n. 58 della via Paolo Gili.

Le unità immobiliari sono costituite da un unico ambiente cieco di forma rettangolare e superficie di 6 m², con ingresso dallo spazio condominiale adibito a parcheggio; nel corso del sopralluogo effettuato dal tecnico incaricato dell'AdE gli immobili sono stati correttamente individuati tramite il numero di interno, ma non è stato possibile visionare internamente soltanto le unità a causa di malfunzionamenti nelle serrature delle porte, si ipotizzano però condizioni analoghe alle unità sub 156, 161 e 164, per i quali è stato riscontrato un normale stato d'uso e la conformità dei dati catastali.

MATRICOLA IMMOBILE	I-PA-502876-C
LOCALIZZAZIONE	Palermo via Paolo Gili n. 58
DESTINAZIONE	residenziale
DISPONIBILITÀ	libero
SUPERFICIE CATASTALE/VANI	mq 6,00
STATO MANUTENTIVO	normale
PIANO	S2
SCALA/INTERNO	9
DATI CATASTALI	foglio 55 particella 1637, subalterno 154, cat. C/2

CLASSE ENERGETICA (kWh/m²) _____

MIBACT (art. 12 D.Lgs 42/2004 ss.mm.ii) _____

PREZZO BASE D'ASTA € 3.076.562

NON È POSSIBILE EFFETTUARE SOPRALLUOGHI

FOTO IDENTIFICATIVE BENE

