

PERIZIA ASSEVERATA / GIURATA VALUTATIVA DI STIMA

Roma 01/09/2023

Io sottoscritto "Omissis" nella qualità di Perito ed Esperto di Auto d'Epoca, Iscritto ai ruoli nelle CCIAA di Torino e Roma ed all'Albo dei CTU Tribunale Civile di Roma

Su mandato di : Dott.ssa "Omissis" per Agenzia Nazionale per la Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Direzione Gestioni Economiche Finanziarie e Patrimoniali Ufficio Alienazione Beni

ho preso in esame il veicolo in oggetto ed ho redatto la seguente perizia composta di 12 pagine compresa questa

Auto : **BMW SERIE 5 525 DIESEL - 2000**



Targa: BL434KW Telaio: WBADL91070GW53358 Km.: NR

In fede

Telaio: WBA DL91070GW53358 Targa: BL434KW

- 1) verifica dello stato del bene e determinazione del valore attuale
- 2) Individuazione dei necessari interventi di riparazione e ripristino
- 3) Formulazione preventivo di spesa per manutenzione
- 4) determinazione del valore a seguito di intervento
- 5) determinazione dell'importo da porre a base d'asta.

In relazione ai quesiti posti , vado a rispondere puntualmente:

- 1) verifica dello stato del bene e determinazione del valore attuale
- La vettura si presenta in discreto stato di conservazione generale in luogo chiuso e coperto, con medio deposito di polvere.
 - il lungo tempo di permanenza in luogo non ventilato ha consentito la formazione di muffe sul volante i sedili e parte del cruscotto.
 - Il colore del veicolo è "Grigio Medio Metallizzato"
 - La batteria è completamente scarica, e la sua funzionalità è dubbia.
 - L'abitacolo interno è in medio stato di conservazione, con muffe e tracce di sporco sui sedili
 - Il cruscotto rivestito in radica di legno è integro ed in buono stato.
 - I poggia-braccia degli sportelli , in radica , sono integri e lucidi
 - Il tessuto dei rivestimenti, di colore grigio -blu medio non è liso ma solo molto sporco.
 - Non è possibile verificare lo stato della parte meccanica, in quanto la vettura non è marciante se non dopo attenta verifica funzionale delle parti meccaniche .
 - Non si tenta un avviamento forzato del motore per evitare rischi di eventuali danni .
 - Non è possibile rilevare il chilometraggio a causa di mancanza alimentazione elettrica, non si tenta di alimentare l'impianto elettrico forzatamente per evitare eventuali cortocircuiti.
 - Le gomme ed i cerchi sono in buono stato, ma i pneumatici sono da sostituire in quanto cristallizzati.
 - l'aspetto visivo esteriore della carrozzeria è in buono stato , visivamente senza urti di entità rilevante .
 - Il vano motore è in ordine , le plastiche sono integre

**Attualmente il valore del bene, viene
quantificato in euro 1.600,00 (milleseicento/00)**

2) Individuazione dei necessari interventi di riparazione e ripristino

- Accurata pulizia degli interni e trattamento del tessuto di rivestimento e dei legni interni con prodotti specifici.
 - Sostituzione di tutti i liquidi e verifica degli impianti elettrici, di alimentazione carburante e impianto frenante.
 - Sostituzione dei filtri aria/olio /particolato ed accessori.
 - Sostituzione di tutte le cinghie in gomma del motore
 - Sostituzione degli pneumatici
 - Sostituzione della batteria
 - Verifica stato usura dei dischi /pasticche dell'impianto frenante
- Tagliando generale e stato di funzionamento , con verifica funzionale mediante presa OBD2, preferibilmente presso officina specializzata BMW

3) Formulazione preventivo di spesa per manutenzione

Per l'esecuzione dei succitati lavori di ripristino , si prevede una spesa non inferiore ad **Euro 1.500,00 (millecinquecento/00)**

N.B. Tengo a sottolineare, che non essendo possibile dallo scrivente, verificare con certezza lo stato di funzionamento meccanico del veicolo prima della custodia in deposito e non essendo possibile eseguire alcun test funzionale , tali previsioni di spesa per la revisione sono da intendersi come " mezzo in stato di funzionamento al periodo di deposito"

4) Determinazione del valore a seguito di intervento

Valutabile a seguito dell'intervento di manutenzione **Euro 3500,00 (tre milacinquecento/00)**

5) Determinazione dell'importo da porre a base d' asta.

In caso di vettura posta in asta **SENZA** operazioni di ripristino il valore di base d'asta e di

Euro 1.200,00 (milleduecento/00)

in caso di vettura posta in asta **CON** operazioni di ripristino il valore di base d'asta e di

Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00)

omissis

ASSEVERA

Il sottoscritto _____, carta di identità rilasciata da:
 Ministero dell'Interno-Comune di Roma
 in data _____ numero _____
 dichiara, di assumere con la presente asseverazione, la qualità di persona
 esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi degli artt. 359 e 481 del
 Codice Penale, e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge per la falsità
 nelle dichiarazioni rese in tale veste e dichiara

"di avere bene e fedelmente adempiuto all'incarico affidatomi al
 solo scopo di far conoscere la verità".

Letto, confermato e sottoscritto

Firmato da _____
 il 11/09/2023 alle
 20:37:45 UTC

ALLEGATI



SISTEMA INFORMATIVO A.C.I.

Automobile Club d'Italia

CONSULTAZIONE

DATI DELLA RICHIESTA

TARGA: BL434KW - TIPO VEICOLO: AUTOVEICOLO - DATA: 07/08/2023

DATI DEL VEICOLO

Targa	BL434KW
Telaio	WBADL91070GW53358
Fabbrica / Tipo	BMW
Modello Commerciale	BMW SERIE 5 525 DIESEL
Data Dichiarazione Conformita'	03/07/2000
Data Immatricolazione	18/07/2000
KW	120,00
Classe / Uso	AUTOVETTURA / PRIVATO TRASPORTO PERSONE
Carrozzeria	TRASFORMABILE
Cilindrata	2497
Alimentazione	GASOLIO
Dispositivo Antinquinamento	SI
Posti n.ro	5
Assi n.ro	2
Ultima Formalita'	CONFISCA
Data Ultima Formalita'	22/06/2016
R.P.	A597844L

DATI DELLA INTESTAZIONE

R.P.	A597844L
del	22/06/2016
Atto	SENTENZA
Data Atto	03/05/2016

Proprietario

Sesso / Tipo Societa'
Codice Fiscale
Comune di residenza
Indirizzo
Codice Comune Residenza Ministero Finanze
Codice Comune Residenza ISTAT

ERARIO DELLO STATO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
80207790587
ROMA (RM)
VIA VENTI SETTEMBRE 97 - 00187
H501
091

GRAVAME

R.P.	A107320X
del	22/06/2016
Atto	SENTENZA
Data Atto	03/05/2016
Causale	PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL SEQUESTRO
Informazioni Aggiuntive	DECRETO 10/2016 CORTE APPELLO SA MISURE PREVENZION

Attore

Sesso / Tipo Societa'
Codice Fiscale
Comune di Residenza
Codice Comune Residenza Ministero Finanze
Codice Comune Residenza ISTAT
Indirizzo

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA TRIBUNALE DI SALER

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
80020770659
SALERNO (SA)
H703
116
VIA ROMA - 84127

3/4 Anteriore DX



3/4 Anteriore SX



Particolare motore



Particolare motore




Stefano Cerrone

Perito ed Esperto iscritto ai ruoli delle C.C.I.A.A. Roma - Carrozzerie e Accessori -Torino - Auto Motoveicoli d'epoca e di Interesse storico
Iscritto all'Albo dei CTU Tribunale Civile di Roma-Perito Consulente della Guardia di Finanza



interni lato guida



Interni lato sedili posteriori




Stefano Cerrone

Perito ed Esperto iscritto ai ruoli delle C.C.I.A.A. Roma - Carrozzerie e Accessori -Torino - Auto Motoveicoli d'epoca e di Interesse storico
Iscritto all'Albo dei CTU Tribunale Civile di Roma-Perito Consulente della Guardia di Finanza

Vista Lato posteriore sx



Ruota



Tetto e fiancata sx



Frontale



Stefano Cerrone

Perito ed Esperto iscritto ai ruoli delle C.C.I.A.A. Roma - Carrozzerie e Accessori -Torino - Auto Motoveicoli d'epoca e di Interesse storico
Iscritto all'Albo dei CTU Tribunale Civile di Roma-Perito Consulente della Guardia di Finanza

Pannello sportello lato guida



Pannello sportello lato passeggero

